

Konstruktionstype:	Betonkonstruktioner under terræn
Konstruktionsdel:	Elevatorgruber
Tætningsproblem:	Vandtætning

Bundpladetætning

Betonplader i 35A beton, dobbelt armeret og min. 250 mm tykkelse - med størrelse < 6 x 6 m. vil udstøbt korrekt ikke revne, og behøver derfor ingen membran.

Membraner under bundplader er iøvrigt et umuligt "falsum".

[Kontakt os og hør mere.](#)

Samlinger

Alle CCP'ere påføres forstærket armeret IKKE vandbaseret tætningsmembran

CCP er:

- Støbeskel
- Revner
- Clampshuller
- Rørgennemføringer
- og andet der bryder fladen

Generel membran

Den generelle membran har kun fugtspærrende funktion. Betonen bør mellem CCP'erne være tæt i sig selv.

